

PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

E' VIETATO:



fumare
usare fiamme libere

Il solvente non è infiammabile ma se riscaldato ad alta temperatura si decompone in gas altamente irritanti e tossici

E' OBBLIGATORIO:

- usare indumenti e guanti protettivi nella manipolazione degli indumenti sporchi

- utilizzare guanti resistenti ai solventi e maschere con filtro marrone per le operazioni nei circuiti della macchina e in caso di sversamenti accidentali di solvente

- adottare una corretta igiene personale (lavarsi le mani, non assumere cibo e bevande sul posto di lavoro)

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge

ALTRI RISCHI LAVORATIVI

- di tipo chimico (altri smacchiatori, polveri e fibre)

- di tipo fisico (microclima, illuminazione)

- di tipo infortunistico (impianti elettrici, superfici calde e getti di vapori)

- di tipo ergonomico (posture di lavoro)

Per Informazioni rivolgersi a:

Servizio S.P.I.S.A.L.

Via S.Andrea, 8 - 32100 Belluno

Tel. 0437- 216927

Via degli Alpini, 35 - 32044 Pieve di Cadore

Tel. 0435 - 341428

ULSS n° 1 Belluno

Servizio Prevenzione Igiene
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

S.P.I.S.A.L.

LAVORO SICURO NEL SETTORE DELLE LAVANDERIE A SECCO

