


PROGETTO DI RICERCA ISPESL B15A/DOC/03

INDUSTRIA CERAMICA DELLE STOVIGLIE
CICLO PRODUTTIVO

INDUSTRIA CERAMICA DELLE STOVIGLIE
CICLO PRODUTTIVO

Progetto di ricerca
 ISPEL
 B15a/DOC/03



PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	STOCCAGGIO MATERIE PRIME
FATTORE DI RISCHIO:	POLVERE (SiO₂) – RUMORE - MICROCLIMA- INFORTUNI– MMC (Movimentazione Manuale dei Carichi) - POSTURE INCONGRUE

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	PREPARAZIONE IMPASTI E SMALTI
FATTORE DI RISCHIO:	POLVERE(SiO₂) – RUMORE – INFORTUNI – MMC -MICROCLIMA-AGENTI CHIMICI - POSTURE INCONGRUE

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	MADREFORME E STAMPI
FATTORE DI RISCHIO:	POSTURE INCONGRUE – INFORTUNI – AGENTI CHIMICI - POLVERI

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	FOGGIATURA
FATTORE DI RISCHIO:	POLVERE (SiO₂) - RUMORE - INFORTUNI - POSTURE INCONGRUE - MMC - MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUPERIORI

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	ESSICCAZIONE
FATTORE DI RISCHIO:	MICROCLIMA - INFORTUNI

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	RIFINITURA
FATTORE DI RISCHIO:	POLVERE(SiO₂) - RUMORE - INFORTUNI POSTURE INCONGRUE - MMC - MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUPERIORI

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	COTTURA- prima e seconda
FATTORE DI RISCHIO:	POLVERE (SiO₂) – RUMORE – MICROCLIMA – MMC – INFORTUNI - FCR (Fibre Ceramiche Refrattarie) - POSTURE INCONGRUE

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	DECORAZIONE
FATTORE DI RISCHIO:	POLVERE (SiO₂) – RUMORE – INFORTUNI – MMC -AGENTI CHIMICI - POSTURE INCONGRUE - MMC – MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUPERIORI

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	SMALTATURA
FATTORE DI RISCHIO:	POLVERE (SiO₂) – RUMORE – INFORTUNI - AGENTI CHIMICI – POSTURE INCONGRUE – MMC – MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUPERIORI

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	MAGAZZINO
FATTORE DI RISCHIO:	RUMORE – INFORTUNI – MMC - POSTURE INCONGRUE - MICROCLIMA

PRODUZIONE:	CERAMICA - STOVIGLIERIE
FASE DI LAVORAZIONE:	MANUTENZIONE
FATTORE DI RISCHIO:	POLVERE (SiO₂) – RUMORE – MICROCLIMA – INFORTUNI – MMC - AGENTI CHIMICI- POSTURE INCONGRUE - FCR