

# **SCHEDE COMPARTO E FASI**

## ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

I.S.P.E.S.L.

PROGETTO SI.PRE.

REGIONI

BANCA NAZIONALE DEI PROFILI DI RISCHIO DI COMPARTO1. COMPARTO 2. CODICI ISTAT        3. CODICE ISPESL   
(riservato all'ufficio)

## ZONA DI RILEVAZIONE

4. NAZIONALE: 5. REGIONALE 6. PROVINCIALE 7. AZIENDA USL 8. ANNO DI RILEVAZIONE    

9. NUMERO ADDETTI: 15

9A. IMPIEGATI:  uomini  donne9B. OPERAI:  uomini  donne10. NUMERO AZIENDE :

**11. STRUTTURA DI RILEVAZIONE**

ASL VITERBO - LABORATORIO IGIENE INDUSTRIALE
--

--

**12. REFERENTE: Dott.Cavariani Fulvio**

**INDIRIZZO:**

ASL VT - Via Nepesina, snc
----------------------------

**CAP:**

01033
-------

**CITTA':**

CIVITA CASTELLANA
-------------------

**PROVINCIA:**

VT
----

**TELEFONO:**

07615185207-212
-----------------

**FAX:**

07615185206
-------------

**E-MAIL:**

<a href="mailto:labig@asl.vt.it">labig@asl.vt.it</a>
--

**13. INFORTUNI:**

**TOTALE:**

0
---

**DI CUI MORTALI**

0
---

**14. MALATTIE PROFESSIONALI:**

DENOMINAZIONE	N° CASI	COD. INAIL

**NOTE:** Nell'anno di osservazione non si sono verificati infortuni né malattie professionali

## ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

I.S.P.E.S.L.

PROGETTO

REGIONI

BANCA NAZIONALE DEI PROFILI DI RISCHIO DI COMPARTO

<b>1. COMPARTO:</b>	DISCARICHE RSU e RSAU
<b>2. FASE DI LAVORAZIONE:</b>	ricezione e pesa RSU trattati
<b>3. COD.INAIL:</b>	0421
<b>4. FATTORE DI RISCHIO:</b>	<b>Rischi per la sicurezza:</b> investimenti – cadute -urti <b>Rischi per la salute:</b> rumore – polvere – contaminanti biologici <b>Rischi organizzativi:</b> mancato coordinamento con ditte appaltatrici
<b>5. CODICE DI RISCHIO:</b> (riservato all' ufficio)	
<b>6. N. ADDETTI:</b>	3 impiegati e n. 7 autisti

## ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

I.S.P.E.S.L.

PROGETTO

REGIONI

BANCA NAZIONALE DEI PROFILI DI RISCHIO DI COMPARTO

<b>1. COMPARTO:</b>	DISCARICHE RSU e RSAU
<b>2. FASE DI LAVORAZIONE:</b>	scarico RSU, movimentazione e sistemazione dei rifiuti nel bacino di coltivazione, chiusura e ripristino lotto, copertura giornaliera
<b>3. COD.INAIL:</b>	0421
<b>4. FATTORE DI RISCHIO:</b>	<b>Rischi per la sicurezza:</b> cadute – urti – investimenti - tagli – sforzi – contatti con lubrificanti <b>Rischi per la salute:</b> contaminanti biologici - rumore – polvere - vibrazioni <b>Rischi organizzativi:</b> mancato coordinamento con ditte appaltatrici <b>Rischi esterni:</b> traffico veicolare – polveri - rumore
<b>5. CODICE DI RISCHIO:</b> (riservato all' ufficio)	
<b>6. N. ADDETTI:</b>	n. 7 autisti ( <i>gli stessi della I fase</i> ) e n. 2 addetti

## ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

I.S.P.E.S.L.

PROGETTO

REGIONI

BANCA NAZIONALE DEI PROFILI DI RISCHIO DI COMPARTO

1. COMPARTO:	DISCARICHE RSU e RSAU
2. FASE DI LAVORAZIONE:	gestione e manutenzione impianti
3. COD.INAIL:	0421
4. FATTORE DI RISCHIO:	<b>Rischi per la sicurezza:</b> cadute – urti – investimenti - esposizione a sostanze tossiche e nocive <b>Rischi per la salute:</b> esposizione a sostanze tossiche e nocive <b>Rischi organizzativi:</b> mancato coordinamento con ditte appaltatrici
5. CODICE DI RISCHIO: (riservato all' ufficio)	
6. N. ADDETTI:	n. 3 addetti