


SEGA CIRCOLARE

Istruzioni operative per l'uso in sicurezza

Marca _____ CE (si) (no) _____
Tipo _____ Matricola _____ Anno _____

Compiti e responsabilità :

Redazione: DdL/RSPP _____ data / /
Verifica: Dirigenti e preposti _____ data / /
Approvazione: DdL _____ data / /
Consegna a RLS _____ data / /
Attuazione: Cognome e nome utilizzatore _____
Firma per ricevuta _____ data / /



RI SCHI

Contatti con la lama per scivolamento della lama sul pezzo o prelevando lo stesso dal piano della macchina o per cedimento del legno nel tratto finale di taglio in particolare nel taglio longitudinale di piccoli pezzi


Rifiuto del pezzo

Caduta del pezzo

Proiezione di schegge o sfridi

Inalazione di polveri di legno


Esposizione a rumore maggiore di 85 dBA



DPI E DISPOSITIVI PER GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA LAVORAZIONE



scarpe antiinfortunistiche













spingitoio laterale di tenuta








spingitoio di avanzamento a tavoletta






PRIMA DELL'UTILIZZO

-  Esaminare il pezzo per individuare la direzione delle fibre ed eventuali difetti nel legno che potrebbero rendere problematica la lavorazione. Eventualmente scartare il pezzo.
-  Verificare lo stato d'affilatura della lama
-  Verificare che la distanza tra lama e coltello divisore sia compresa tra 3 e 8 mm (si evita il rifiuto del pezzo per chiusura della traccia di taglio)
-  Abbassare la cuffia di protezione fin sul pezzo in lavorazione (cuffia quasi a contatto con il pezzo)
-  Spostare all'indietro la guida longitudinale in modo che la sua estremità anteriore sia posizionata a metà circa tra l'asse di rotazione della lama e l'inizio del taglio (si evita il rifiuto del pezzo per allargamento della traccia di taglio)
-  Accertarsi della presenza di una tavola di prolunga del banco
-  Accertarsi della presenza degli spingitoi
-  Indossare i protettori dell'udito (cuffie, tappi) e i DPI indicati in questa scheda
-  Attivare l'aspirazione delle polveri aprendo le serrande dell'impianto.
-  Indossare indumenti aderenti al corpo e che non creino intralcio durante il lavoro








DURANTE L'UTILIZZO

-  Verificare visivamente la captazione delle polveri
-  Usare gli appositi spingitoi (di cui è corredata la macchina) quando le mani si devono avvicinare alla lama: spingitoio a bacchetta (se lo spazio tra pezzo e guida lo permette) o spingitoio a tavoletta per l'avanzamento del pezzo unitamente a uno spingitoio laterale di tenuta contro la guida in tutti gli altri casi
-  Verificare che la parte più alta del coltello si trovi 1-2 mm al di sotto della periferia del disco sega (tale regolazione consente l'esecuzione di tagli ciechi senza smontare il coltello)
-  Nel taglio inclinato applicare la specifica cuffia
-  Utilizzare la guida bassa per eseguire tagli stretti (consente l'utilizzo della cuffia). La maggior parte delle lavorazioni alla sega circolare può





essere eseguita con la guida bassa e arretrata. Questa deve quindi essere la conformazione "normale" della macchina.

-  Rimuovere i residui di lavorazione solo con gli spingitoi
-  Segnalare tempestivamente guasti e/o malfunzionamenti della macchina, del sistema di cattura delle polveri o l'intasamento dei filtri (non prendere iniziative ma fermare la macchina)
-  Non utilizzare l'aria compressa per lo spolvero dei pezzi e della macchina.

DOPO L'UTILIZZO

-  Interrompere l'alimentazione della macchina (attenzione all'inerzia)
-  Riporre gli spingitoi sugli specifici supporti presenti sulla macchina o a lato della stessa
-  Abbassare la cuffia fino a livello del banco
-  Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro)
-  Non eseguire operazioni di manutenzione e riparazione (segnalarle agli addetti appositamente autorizzati)
-  Pulire la macchina e l'area di lavoro con gli appositi aspirapolvere (mobili o collegati all'impianto di aspirazione generale) ed evitare l'uso dell'aria compressa o delle scope
-  Chiudere le serrande dell'impianto di aspirazione polveri.

ALTRE AZIONI /AVVERTENZE

-  Per il rumore: informarsi del Livello di esposizione personale ($L_{EX,8h}$ dBA) e attenersi alle indicazioni del datore di lavoro.
-  Per pulire gli indumenti da lavoro utilizzare le apposite spazzole aspiranti (aspirare anche tasche, risvolti e calzature).
-  Depositare gli indumenti e i DPI nell'apposito armadietto.
-  Portare gli indumenti da lavoro nel contenitore della lavanderia alle scadenze previste.